

小・中学校耐震診断結果

(平成29年4月1日現在)

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場として、また、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持つとともに、災害時には地域の人々の応急避難場所としての役割をも果たします。その安全性の確保は極めて重要であり、学校施設の耐震化は国をあげての優先課題となっています。

本市においても、耐震改修促進法による指標の分類を基準として積極的な耐震化に取り組み、構造体(校舎、屋内運動場等)の耐震化は平成28年度をもって完了しました。今後は非構造部材(吊り天井等)の落下防止対策を進めていく必要があります。

1 用語の解説

(1)「構造」欄で「RC」は鉄筋コンクリート造を「S」は鉄骨造をいいます。

(2)耐震改修促進法に基づく指標の分類

(一)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

(二)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

(三)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

学校名	用途	構造	階数	耐震促進法 による指標		耐震化内容
				耐震 診断 実施 年度	分類	
上山小学校	管理・特別教室棟	RC	4	H21	(一)	改 築 済
	普通教室棟	RC	4	H21	(二)	改 築 済
	普通教室・特別教室棟	RC	4	H21	(一)	改 築 済
	廊下棟	RC	2	-	-	改 築 済
	屋内運動場	S	2	H16	(二)	改 築 済
南小学校	普通教室棟	RC	1	H23	(三)	補 強 工 事 不 要
	管理・普通教室・特別教室棟	RC	2	H22	(二)	補 強 工 事 済
	屋内運動場	S	2	H23	(二)	補 強 工 事 済
西郷一小学校	屋内運動場	S	1	H21	(二)	補 強 工 事 済
宮川小学校	管理・普通教室・特別教室棟	RC	1	H24	(三)	補 強 工 事 不 要
南中学校	普通教室・特別教室棟	RC	3	H20	(二)	補 強 工 事 済
	管理・普通教室棟	RC	4	H20	(三)	補 強 工 事 不 要
	階段室棟	S	3	H21	(三)	補 強 工 事 不 要
	管理・昇降口棟	RC	2	H21	(二)	補 強 工 事 済
	屋内運動場	S	2	H22	(二)	補 強 工 事 済
	普通教室棟	RC	3	H20	(二)	補 強 工 事 済
北中学校	特別教室棟	RC	3	H20	(二)	補 強 工 事 済
	普通教室棟	RC	3	H22	(二)	補 強 工 事 済
	管理・特別教室棟	RC	3	H20	(二)	補 強 工 事 済
	廊下棟	S	3	H25	(一)	補 強 工 事 済
	昇降口・廊下棟	S	3	H25	(一)	補 強 工 事 済
	武道場	S	1	H25	(一)	補 強 工 事 済
	屋内運動場	S	2	H22	(二)	補 強 工 事 済
	普通教室棟	RC	2	H20	(三)	補 強 工 事 不 要
	特別教室棟	RC	2	H21	(二)	補 強 工 事 済
宮川中学校	管理・特別教室棟	RC	2	H21	(三)	補 強 工 事 不 要
	管理・昇降口棟	RC	1	H21	(三)	補 強 工 事 不 要